

# EWIO<sub>2</sub> Release 1.5 Veröffentlichungshinweise

## Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b><i>Einleitung</i></b> .....	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b><i>Bekannte Probleme Software</i></b> .....	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b><i>Bekannte Probleme Hardware</i></b> .....	<b>3</b>
3.1.	USB-Host-Schnittstelle .....	3
3.2.	SuperCap .....	3

## **1. Einleitung**

Dieses Dokument beschreibt die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bekannten Probleme des EWIO<sub>2</sub>-Software-Release 1.5. Alle in den Veröffentlichungshinweisen des EWIO<sub>2</sub>-Software-Releases 1.3 beschriebenen Software-Probleme wurden in Software-Release 1.4 behoben. Mit EWIO<sub>2</sub>-Software-Release 1.5 wurden neue Funktionen hinzugefügt, die im Benutzerhandbuch beschrieben sind.

## **2. Bekannte Probleme Software**

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gab es keine bekannten Software-Probleme.

## **3. Bekannte Probleme Hardware**

### **3.1. USB-Host-Schnittstelle**

Bei der Verwendung von USB-Verlängerungen oder bei manchen USB-Speichersticks kann es zu Geschwindigkeitsverlust oder Erkennungsproblemen kommen.  
Das Problem wird bei der nächsten Leiterplattenrevision behoben.

### **3.2. SuperCap**

Der SuperCap für die Pufferung der Uhr wird sehr langsam aufgeladen. Die Ladezeit beträgt zirka 2 Stunden.

Die Ladeschaltung wird bei der nächsten Leiterplattenrevision verbessert.